

ENVIRONMENT - Prevencion de Derrames PRIT



Audit Details

Audit name:	ENVIRONMENT - Prevencion de Derrames PRIT
Audit date:	08/03/2023
Auditor:	Emili Bethancourth
Audit details:	Inspecciones según el Plan de Contingencia frente a Contaminación en el Mar - Punta Rincon International Terminal.
Overall Outcome:	Passed 8/8 (100%)
Hora / Hour	20:00
Area de atraque / Docking Area	Terminal 2

Nombre de embarcación	MV Doric Victory
IMO	9425887
Actividad / Activity	Concentrado de cobre, CuCon
Bitacora Ambiental Describir el resultado de la inspección.	09/03/2023 Se realizo recorrido durante la descarga del barco sin novedades ambientales que reportar. 10/03/2023 Se realizo recorrido sin novedades que reprotar 11/03/2023 Se realizo inspeccion durante la descarga se evidencia sin novedades que reportar
Prevención de sucesos Describir todas las acciones para hacer segura la maniobra de atraque y descarga.	Atraque de emabarcacion en terminal 2 para el retiro de 37, 000 toneladas no se generon incidentes ambiental durante las descarga
MSDS del Producto	Si

Notes

9425887 MV Doric Victory

Audit Criteria


#1: Derrames

Outcome: 0 - Good Practice

Details: Verificar el manejo ambiental de sustancias oleosas y/o químicas en el mar y tierra. *Describir hora, tipo, fuente y cantidad de la sustancia derramada.

Notes: No se reporta incidente ambientales durante la descarga
Se adjunta documento oil book

Evidence:



WhatsApp Image 2023-03-13 at 08.51.57 (4).jpeg

[PDF - 09. BCLC Cert. Doric Victory.pdf](#)[PDF - ORB- D VICTORY.pdf](#)

#2: Residuos

Outcome: 0 - Good Practice

Details: Verificar manejo de residuos. *Adjuntar registro de disposición de residuos de la embarcación en PDF. *Describir los tipo, cantidad y origen de los desechos.

Notes:

Evidence:

PDF - DORIC VICTORY -
FUMIGATION.pdf

PDF - GRB PART I LAST
DISPOSAL.pdf

#3: Respuesta a Derrames PRIT

Outcome: 0 - Good Practice

Details: Verificar la disponibilidad de los equipos de contingencia de control de derrames. *Describir los equipos MARPOL (disponibilidad y operatividad)

Notes: Contenedor de equipos MARPOL con insumos de contingencia y recolección de derrame

Evidence:



WhatsApp Image 2023-03-13 at 08.51.57 (7).jpeg


#4: Biodiversidad

Outcome: 0 - Good Practice

Details: Verificar en el entorno presencia de flora y fauna acuática y terrestre. *Describa los avistamientos: especie, cantidad, condición, tamaño. *En caso de Mamífero o Marinos, complete el formulario de avistamiento A RAP *En caso de Tortugas Marinas, complete el formulario de avistamiento ARAP

Notes: Se evidencia la presencia de vida marina

Evidence:



WhatsApp Image 2023-03-13 at 08.51.57 (3).jpeg

#5: Se participó en reunión de pre-arribo?

Outcome: Yes

Details: Adjuntar constancia de reunión de prearribo en PDF

Notes:


#6: Agua de Lastre

Outcome: 0 - Good Practice

Details: Verificar manejo de agua de lastre de las embarcaciones. *Se debe adjuntar registro de renovación de agua de lastre (lugar/coordenada geográfica) *En caso de que la embarcación tenga un tratamiento de agua de lastre, se debe adjuntar certificado de tratamiento en cumplimiento con el código BWMS Code

Notes: Se adjunta documento de BALLAGE

Evidence:



WhatsApp Image 2023-03-13 at 08.51.58 (4).jpeg

[PDF - BALLAST RECORD BOOK LAST.pdf](#)

Outcome: 6 - No Aplica

#7: En caso de haber descarga de Carbón

Details: Verificar lo siguiente: 1.- Manga/chute de descarga en buen estado. 2.- Presencia de vigía de operaciones tolva de carbón. 3.- Funcionamiento de aspersores de agua (ADJUNTAR FOTOS) 4.- Funcionamiento correcto de sump pumps a lo largo del Jetty. 5.- Limpieza de derrames en Jetty posterior a la descarga.

Notes:


Outcome: 0 - Good Practice

#8: En caso de haber carga de Cucon

Details: Verificar lo siguiente: 1.- Shiploader de descarga en buen estado. 2.- Presencia de vigía de operaciones. 3.- Funcionamiento correcto de sump pumps a lo largo del Jetty. 4.- El llenado de los compartimentos no debe sobresalir (ADJUNTAR FOTOS) 5.- Limpieza de derrames en Jetty posterior a la descarga.

Notes: Shiploader de descarga en buen estado.
Presencia de vigía de operaciones.
Funcionamiento correcto de sump pumps a lo largo del Jetty.
El llenado de los compartimentos no sobresalir

Evidence:



WhatsApp Image 2023-03-13 at 08.51.57 (9).jpeg



WhatsApp Image 2023-03-13 at 08.51.58 (4).jpeg



WhatsApp Image 2023-03-13 at 08.51.57.jpeg

#9: Imbornales

Outcome: 0 - Good Practice

Details: Verificar la presencia de los imbornales antes y durante las descargas.

Notes:

Evidence:



WhatsApp Image 2023-03-13 at 08.51.57 (13).jpeg

FUMIGATION WORK ORDERFecha
Date


08 - 3 - 2023

Nº 19742

AS RESULT OF YOUR VESSEL COMING FROM INFESTED PORT, HAS BEEN AUTHORIZED BY THE PANAMANIAN SANITATION AND HEALTH DEPARTMENT AND YOUR APPOINTED LOCAL AGENTS, TO PERFORM FUMIGATION SERVICES ON BOARD THE VESSEL IN ORDER TO COMPLY WITH THE EXISTING REGULATIONS TO ELIMINATE INSECTS, PLAGUES AND MOSQUITOS (AEDES-AEGYPTIS)

M / V. Doric Victory Voy / ag. ASSAUsing the following chemical products: Resposal☒ Regulation ☐ Derrating Cert. Trat. ☐ Roaches —Endemic area come from: —Port: Punta Prucion

SIGNATURE/STAMP (VESSEL)

Chet's Account

K.A. 735

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΜΑΤΟΣ

RECORD OF BALLAST WATER OPERATIONS

Όνομα Πλοίου: DORIC VICTORY
(Name of Ship)Διακριτικός αριθμός ή γράμματα: SV A27
(Distinctive number or letters):

Ημερομηνία (Date)	Είδος (Item) (αριθμός) (number)	Καταχώρηση εργασιών / υπογραφή υπεύθυνων αξιωματικών (Record of operations/signature of officers in charge)
25-JAN-23	3.1.1	FM 25 JAN 2023 00:38 UTC TO 25 JAN 2023 07:40 UTC
		AT P. MOIN, COSTA RICA
	3.1.2	UPTAKE: 6555.44 m ³ TTL ROB: 13609.1 m ³
	3.1.3	YES
	3.1.4	KON/IRIS E. CB 25 JANUARY 2023 <i>[Signature]</i>
25-JAN-23	3.2.1	FM 25 JAN 2023 00:38 UTC TO 25 JAN 2023 07:40 UTC
		AT P. MOIN, COSTA RICA
	3.2.2	TREATED: 6555.44 m ³ ROB: 13609.1 m ³
	3.2.3	YES
	3.2.4	KON/IRIS E. CB 25 JANUARY 2023 <i>[Signature]</i>

Υπογραφή Πλοιάρχου
(Signature of master)

**HELLENIC REPUBLIC
MINISTRY OF MARITIME AFFAIRS
AND INSULAR POLICY**

CENTRAL PORT AUTHORITY OF PIRAEUS / PPS
MARINE ENVIRONMENT PROTECTION OFFICE

**CERTIFICATE OF INSURANCE OR OTHER FINANCIAL SECURITY
IN RESPECT OF CIVIL LIABILITY FOR BUNKER OIL POLLUTION DAMAGE**

Issued in accordance with the provisions of article 7 of the
International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage, 2001.

Name of Ship	Distinctive Number or Letters	IMO Ship Identification Number	Port of Registry	Name and full address of the principal place of business of the registered owner
COPT VICTORY	SVAZ7	9425887	PIRAEUS 119 85	OCEAN HARMONY NAVIGATION INC 80 BROAD STREET MONROVIA LIBERIA

This is to certify that there is in force in respect of the above-named ship a policy of insurance or other financial security satisfying the requirements of article 7 of the International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage, 2001.

Type of Security CIVIL LIABILITY ACCORDING TO IC ON CIVIL LIABILITY FOR BUNKER OIL POLLUTION DAMAGE, 2001

Duration of Security FROM 20/02/2023 TO 20/02/2024

Name and address of the insurer(s) and/or guarantor(s)

Name UK P & I CLUB N.V.

Address WILHELMINAKADE 953A, 3072 AP ROTTERDAM, THE NETHERLANDS

This certificate is valid until 20/02/2024

Issued or certified by the Government of THE HELLENIC REPUBLIC

(Full designation of the State)

OR

The following text should be used when a State Party avails itself of article 7 (3).

The present certificate is issued under the authority of the Government of

..... (full designation of the State) by
(name of institution or organization).

At PIRAEUS (Place) On 11 JANUARY 2023 (Date)

THE HARBOUR MASTER (H.O.)
CHIEF OF MARINE ENVIRONMENT
PROTECTION OFFICE
ZEYGOLI PARASKEVI
(Signature and Title of issuing or certifying official)

K.A.567 - ΜΕΡΟΣ Ι

Όνομα πλοίου/Ship's name	Διακριτικός αριθμός ή γράμματα/Distinctive number or letters	Αριθμός IMO/IMO number
DORIC VICTORY	57427	9425887

Κατηγορίες απορριμμάτων/Garbage categories

A-Πλαστικά/ Plastics	B-Κατάλοιπα τροφών/ Food wastes	C-Οικιακά απόβλητα/ Domestic wastes	D-Μαγειρικό λάδι/ Cooking oil
E-Στάχτες αποσκόρπησης/ Incinerator ashes	F-Λειτουργικά απόβλητα/ Operational wastes	G-Σφαγία ζώων/ Animal carcasses	H-Αλιευτικός Εξοπλισμός/ Fishing gear
			I-Ηλεκτρονικά απόβλητα/ E-waste

Απορρίψεις σύμφωνα με τους κανονισμούς 4 (Απόρριψη απορριμμάτων εκτός ειδικών περιοχών), 5 (Ειδικές διατάξεις για απόρριψη απορριμμάτων από μόνιμες ή πλατφόρμες) ή 6 (Απόρριψη απορριμμάτων εντός ειδικών περιοχών) του Παραρτήματος V της MARPOL ή το κεφάλαιο 5 του μέρους II-A του Πολικού Κώδικα/ Discharges under MARPOL Annex V regulations 4 (Discharge of garbage outside special areas), 5 (Special requirements for discharge of garbage from fixed or floating platforms) or 6 (Discharge of garbage within special areas) or chapter 5 of part II-A of the Polar Code

Ημερομηνία/ώρα / Date/Time	Στίγμα του πλοίου (γεωγραφικό μήκος/πλάτος) ή λιμένας για παράκτια διάθεση ή όνομα του πλοίου για απόρριψη σε άλλο πλοίο/ Position of the ship (latitude/longitude) or port if discharged ashore or name of ship if discharged to another ship	Κατηγορία/ Category	Εκτιμώμενη ποσότητα που απορρίφθηκε/ Estimated amount discharged	Εκτιμώμενη ποσότητα που αποσφραγίστηκε (m ³) / Estimated amount incinerated (m ³)	Σχόλια: (π.χ. ώρα έναρξης/λήξης και στίγμα της αποσκόρπησης - γενικά σχόλια)/ Remarks: (e.g. start/stop time and position of incineration; general remarks)	Πιστοποίηση/ Υπογραφή / Certification/ Signature
12- JANUARY-2023 18:00 LT	LAT: 11° 54' 0" N LONG: 088° 40' 0" W	"B"	0.40 m ³	-	-	CLO mba
13- JANUARY-2023 18:00 LT	LAT: 08° 57' 0" N LONG: 088° 08' 0" W	"B"	0.34 m ³	-	-	CLO mba
23 - JAN - 2023 18:00 LT	LAT: 09° 41' N LONG: 080° 30' W	"B"	0.21 m ³	-	-	CLO mba
25 - JAN - 2023 14:30 LT	AT PORT MOUN/LIMON	"A"	-	4.5 m ³	-	CLO mba
25 - JAN - 2023 14:30 LT	AT PORT MOUN/LIMON	"C"	-	4.5 m ³	-	CLO mba

Ατυχηματική απόρριψη ή απώλεια απορριμμάτων σύμφωνα με τον κανονισμό 7 (Εξαίρεσεις)/Exceptional discharge or loss of garbage under regulation 7 (Exceptions)

Ημερομηνία/ώρα / Date/Time	Λιμένας ή στίγμα του πλοίου (γεωγραφικό μήκος/πλάτος και βάθος θαλάσσης εάν είναι γνωστό)/ Port or position of the ship (latitude/longitude and water depth if known)	Κατηγορία/ Category	Εκτιμώμενη ποσότητα απώλειας ή απορρίψης (m ³) / Estimated amount lost or discharged (m ³)	Σχόλια για τους λόγους της απώλειας ή απώλειας και γενικά σχόλια (π.χ. εύλογα μέτρα που ελήφθησαν για την πρόληψη ή τον περιορισμό αυτής της απώλειας ή τυχόν απώλειας και γενικά σχόλια)/ Remarks on the reason for the discharge or loss and general remarks (e.g. reasonable precautions taken to prevent or minimize such discharge or accidental loss and general remarks)	Πιστοποίηση/ Υπογραφή / Certification/ Signature

Υπογραφή πλοιάρχου/Master's signature:

Ημερομηνία/Date:

25/01/2023

